



MULTIUSO UNIPRIMER

Imprimación todo terreno al disolvente

Código: 5009

Descripción

El producto "Uniprimer" es una imprimación todo terreno, en base disolvente, con adherencia sobre una gran variedad de soportes y repintable con una amplia gama de productos.

Propiedades

- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies, incluido galvanizado
- Rápido secado y repintabilidad
- Repintable con alcídicos y poliuretanos y epoxi de dos componentes

Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de imprimación en superficies interiores o exteriores de acero, acero galvanizado, metales cincados, aluminio y PVC en puertas, rejas, barandillas, vallas, marcos, ventanas, etc.

Características técnicas

Color: Blanco, gris

Aspecto: Mate

Densidad: 1,23 +- 0,02 k/l Sólidos en volumen: 45 +- 0,2%

Dilución: 0 − 5 % en Disolvente para Sintéticos (Ferroluz)

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola "Airless"

Secado al tacto: 15 minutos a 20° C y 60% humedad relativa

Repintado: Mínimo: 12 horas a 20º C

Máximo: No tiene (Ver observaciones)

Rendimiento teórico: 10-11 m2/l

Condiciones de aplicación: Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa

inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con

previsión de rocío.













Diámetro boquilla: 0.018"

Presión boquilla: 150 atmósferas

Espesor de película: Húmedo: 70 - 80 micras

Seco: 30 - 40 micras

Modo de empleo

ACERO:

Chorreado abrasivo al grado Sa 2 ½ de la norma ISO 8501.1 o limpieza manual o mecánica al grado St 3 de la misma norma.

Eliminar suciedad incrustada y restos de óxido mediante cepillado con púas de acero.

Acabado: Aplicar dos capas de MULTIUSOS UNIPRIMER. Dejar secar 12 horas a 20º C entre capas.

ACERO GALVANIZADO Y ALUMINIO:

Eliminar aceite, grasa y suciedad mediante un desengrasante. Eliminar sales y residuos sólidos con agua a presión y dejar secar. Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante un decapante a base de Cloruro de Metileno. Lavar con agua y dejar secar.

Acabado: Aplicar una capa de MULTIUSOS UNIPRIMER.

PVC:

Eliminar aceite, grasa, parafinas, desmoldeantes y suciedad incrustada mediante un desengrasante. Lijar suavemente y aplicar una capa MULTIUSOS UNIPRIMER.

Acabado: Aplicar dos capas del ESMALTE SINTETICO escogido ó DE POLIURETANO ó EPOXI ó CLOROCACHO (Ver observaciones).

Observaciones

- Sobre acero nuevo no aplicar menos de 2 capas a un espesor mínimo de 35 micras en seco y por capa. No aplicar espesores superiores a 60 micras por capa ya que el secado en profundidad no se produce correctamente y el producto queda blando provocando arrugados cuando se aplican las capas de acabado.
- No tiene intervalo máximo de repintado, excepto en superficies expuestas a condensación abundante, grandes oscilaciones de temperatura, salpicaduras de contaminantes químicos o ambientes polvorientos. En este caso se recomienda un intervalo máximo de repintado de una semana. Si se sobrepasa, se recomienda conferir cierta rugosidad a la superficie pintada con el fin de asegurar la adherencia de las capas siguientes. Si el producto aplicado ha sido expuesto a ambientes contaminados, limpiar cuidadosamente con agua a presión antes de repintar.









- El intervalo de repintado para productos sintéticos o alcídicos es de 12 horas a 20º C y de 48 a
 72 horas mínimo para clorocauchos, epoxi o poliuretanos.
- <u>Tiempo de almacenaje:</u> 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.
 - Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

